



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99, tel./fax (52) 342 18 55

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: bydgoszcz@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: BYP-278/14/2

z dnia: 2014/08/28

Rzeczoznawca : Mieczysław Kocikowski Weryf.Min.Trans.SRTSiRD 1080

Zleceniodawca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Adres: ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz

Zlec. pismo, znak: Zlecenie WO.2632.1.2014.WK

z dnia: 2014/08/26

Właściciel: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Adres: ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

PODSTAWA OPINII

Ocenę techniczną i określenia wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu ustalono na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

1.Zlecenie użytkownika z dnia 26.08.2014 r.

2.Dowód rejestracyjny Seria DR/BAJ Nr 2234416.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VIII-2014

Marka: OPEL

Model pojazdu: Vectra B 1.8 MR '99

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: CB 5137M

Rok prod.: 1999

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr identyfikacyjny (VIN)

W0L0JBF19XP182116

Data pierwszej rejestracji

1999/12/03

Data ważności badania technicznego

2015/06/09

Data oględzin

2014/08/28

Wskazanie drogomierza

434567 km

Okres eksploatacji pojazdu (99/12/03-14/08/15)

176 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

złoty metalizowany 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całk.

1775 kg

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Oznaczenie silnika

Z18XE

Rodzaj silnika

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1796 ccm / 92kW (125KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

12 Poduszki powietrzne boczne przednie

2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości

13 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

3	Fotele przednie z regul. odcinka lędźwiowego	14	Radio CAR 400 ze sterowaniem w kierownicy
4	Głośniki 10 szt.	15	Szyby przednie regulowane elektr.
5	Immobilizer	16	Szyby przyciemniane
6	Klimatyzacja automatyczna	17	Światła p/mgienne przednie
7	Kolumna kierownicy regulowana	18	Światło dodatkowe STOP
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	19	Tarcze kół aluminiowe
9	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	20	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Obrotomierz	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Podłokietniki centralne: przedni i tylny	22	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Lakier metalizowany	47

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 195/65 R15 91V CARAT ATTIRO TL		60
Przednie prawe:	FULDA 195/65 R15 91V CARAT ATTIRO TL		60
Tylne lewe:	FULDA 195/65 R15 91V CARAT ATTIRO TL		70
Tylne prawe:	FULDA 195/65 R15 91V CARAT ATTIRO TL		70
Zapasowe:	MICHELIN 195/65 R15 91V ENERGY E3A MO TL		80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku oględzin technicznych stwierdzono:

Podczas oględzin technicznych w pierwszej kolejności dokonano próby drogowej.

W wyniku przeprowadzonej próby drogowej i dalszych badań na Stanowisku Kontroli Pojazdów Poczty Polskiej w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 99 stwierdzono następujące niesprawności:

- silne drgania pojazdu podczas hamowania - nierównomierne zużycie tarczy hamulcowych.
- nadmierne luzy tulei wahaczy koła tylnego prawego - wykazane podczas badania geometrii najazdowej.
- silne wycieki oleju przez uszczelnienia silnika w okolicach złącza silnika z obudową sprzęgła.
- szyba przednia wymieniona.
- wykwity korozji w przedniej części dachu na całej szerokości pod uszczelką szyby przedniej.
- silnie zaawansowana korozja w lewym dolnym narożniku szyby przedniej, która przeniknęła do wnętrza
 - pod pokrywę komory silnikowej powodując rozwarstwienie korozyjne blach.
- pokrywa komory silnika skorodowana w części przedniej z rozwarstwieniem blach.
- progi lewy i prawy punktowo skorodowane.
- widoczne ślady ognisk korozji rozsiane na obrzeżach elementów odejmowanych oraz błotnikach nadwozia z popękaną powłoką lakierową.
- brak zaślepki w nakładce zderzaka przedniego - otworu pod zaczep do holowania.
- układ wydechowy silnie skorodowany.
- silnie skorodowane elementy zawieszń, a szczególnie tylnego.
- ślady napraw podłużnic podłogi z miejscowymi zaprawkami tylko miejsc naprawianych.

Załącznik: Fotografie wykonane aparatem cyfrowym i załączone na płycie CD.

UWAGA: pojazd jest wyposażony w instalację zasilania gazowego zamontowanego w dniu 10.05.2012 r.

Pojazd ze względu na konieczność wykonania poszerzonego zakresu naprawy z uwzględnieniem ponadnomatycznego przebiegu kilometrów, jego naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

Jednakże, przy pominięciu ekonomicznego rachunku, to po wykoaniu stwierdzonych usterek chociażby tych, które zabezpieczają stan techniczny i bezpieczeństwo mogły być w dalszym ciągu eksploatowane.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (183 mies.) *	6 523 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	47 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	253 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 638 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 271 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 867 PLN
W tym:		
Szczególny charakter eksploatacji	[%] -6,0	Wartość - 311
Konieczne naprawy pojazdu	[%] -30,0	Wartość -1 556

KOMENTARZ

Korekty zgodne ze stanem technicznym i wyposażeniem pojazdu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 sierpnia 2014 roku wynosi:

3000 PLN

(słownie: trzy tysiące)

w tym VAT (23,0%) 560,98 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

EXSPERTECHEMNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
 ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
 ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz
 Tel./fax (0-52) 342 18 55
 NIP 526-020-55-46

Rzeczoznawca:

